

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



江苏秋林重工棒磨机原理及plc盘后接线图

采用接触器自锁正转控制线路就可避免电动机欠压运行，这是因为当线路电压下降到一定值（一般指低于额定电压以下）时，接触器线圈两端的电压也同样下降到一定值，从而使接触器线圈磁通减弱，产生的电磁吸力减小。图系统接口端口定义如下：正限位，接近开关输入；负限位，接近开关输入；伺服准备好输入信号，来自-伺服驱动输出；伺服报警输入，来自-伺服报警输出；紧停开关输入；伺服结束信号输入，来自-伺服驱动输出；紧停输出；伺服；复位输出；伺服正限位输出；伺服负限位输出；伺服停止输出。江苏秋林重工棒磨机原理及plc盘后接线图，追答：把倒数第二行的改成，倒数第三行的改成就了。

内容提示：引言对单片机工控机进行位置控制来说，采用可靠性高，程序编辑修改和调试便捷的可编程逻辑控制器以及定位模块集成进行位置控制，无须花太多的精力放在硬件处理上，采用积木式结构便可很快形成控制系统。

与启动按钮并联起自锁作用的常开辅助触头称为自锁触头（或自保触头）。

图软启动器的一拖二示意图工作原理启动过程：首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压，达到工频电压后，旁路接触器接通。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/nFxcJiangSusUWqK.html>