

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



mlg2619立磨

为了防止类似事故的再次发生，采取了每季度定期将转子秤打开检查一次，必要时检查更换密封羊毛垫。（驻马店市豫龙同力水泥有限公司，河南信阳）中图分类号：叶片发生变形入手，在叶片之间焊接厚宽支撑钢板，此后一切恢复正常，台时产量上下波动不超过吨。后从采取加强叶片之间的强度，防止给料控制装置的磨损对系统的影响在一次停机检修时，发现小称重仓内部已经显示为零了，但分格轮给料控制系统下部的流量阀没关闭，转子计量秤系统显示有吨的波动，检查斜槽发现有粉煤灰物料通过，说明是分格轮给料机的叶片磨损严重，间隙较大，形成冲料。减速机的润滑采用高低压油站润滑，稀油站为系列，低压部分为，高压部分为，。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/xFWCMLnza6V.html>