

三相2极30槽同心式原理图

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



三相2极30槽同心式原理图

老大，是几路呢，三相及一共组线圈就是个出头，一般是路，就是把第和第的线圈头尾分别拿出来一个，并联，就是U剩下的个并联就是U以此类推，就有个出线端子，分别是UUVVWW注意不要把头尾弄错了凡是槽单层同心式绕组，均按下面方法下线，如图所示。从第三次开始，可把两个上线圈边和两个下线圈边全部下到槽中，第四次以后均按第三次的方法全部下线，最后把第一次和第二次留着的四个上线圈边下到槽中。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/n3uSSanXiangZiBlu.html>