

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



m_ps环式磨

用吊环螺钉将喷嘴静环吊入磨机，喷嘴动环和静环的径向间隙为，喷嘴动环顶面与静环密封面的高度之差为-。干燥剂由喷嘴环进入磨机，对原煤干燥的同时将磨碎的煤粉输送至分离器中分离，合格的煤粉进入炉膛燃烧，大粉返回磨中重新磨制。为此应将差压定值在，作为启磨并运行的条件，否则迷宫碳精环密封损坏无法及时检修，危及设备安全经济运行。

可使用磨辊磨盘瓦磨损检测样板（专用工具）检查磨损情况并记录。m_ps环式磨，减速机下面不允许加垫片！对准轴线最后对准：用减速机定位装置对准螺栓进行对准，减速机上中心线与底板中心线应一致，最大偏差在范围内，这时可以按图纸把减速机和底板用螺栓连接在一起。石子煤经喷嘴环喉口掉入一次热风室并刮入排渣箱，最后经排渣门排出。

残余的煤粉必须能够被仍在燃烧的锅炉或在点火器助燃系统帮助下可靠的燃烬。

m_ps环式磨，因为石子煤量虽多，但能得到充分排放，送入炉膛的煤粉中石头金属颗粒含量低，可燃性增加，减少锅炉受热面的磨损和炉内结焦，有利于锅炉运行稳定性。图) 平盘磨 - 减速齿轮箱 - 磨盘 - 磨辊 - 加压弹簧 - 落煤管 - 分离器 - 气粉混合物出口 - 风环图

平盘磨，其碾磨部件是个锥形辊子和圆形平盘组成，辊子轴线与

平盘成夹角。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/DKbXMPrFmS4.html>