

1.5x5米的球磨机每小时

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



1.5x5米的球磨机每小时

为了及时发现缺陷，清除故障，以保证球磨机运转正常，除了日常的维护外，1.5x5米的球磨机每小时还必须定期停磨，对重要部件（如轴承中空轴筒体齿轮等）的连接情况，磨擦表面的磨损情况，作仔细的检查，检查出来的缺陷作适当处理，并作详细记录，以备球磨机检修时参考。介质运动分为抛落式（适应粗磨），泻落式（适应细磨），离心式（失去粉磨作用）。x米的球磨机每小时，改善功率因素的电容或压敏器件由于球磨变频专用节电柜输出电压是脉冲波型，如果输出侧安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，会造成球磨变频专用节电柜故障跳闸或器件的损坏，务必请拆除，另外在输出侧建议不要加空气开关和接触器等开关器件，如图所示。电机的电子热保护值当选用适配电机时，球磨变频专用节电柜能对电机实施热保护。

由于球磨机内球介质对物料的粉碎为点接触方式，加上给料粒度的不均匀性，因此物料在球磨机中被粉碎是随机的，选择性破裂的几率很小；这就导致磨矿产品粒度分布非常不均匀。在湿式磨矿中磨机内矿浆固体浓度有一适宜范围，在此适宜范围内球介质的活动性好，其周围粘满的被磨固体物料，易于粉碎；矿浆的流动性及分散性好，细物料易于排出。给矿器与给矿箱（大勺与大勺箱）磨损情况是否有障碍物，如有则清除之。x米的球磨机每小时，海拔高度与降额使用在海拔高度超过米的地区，由于空气稀薄造成球磨变频专用节电柜的散热效果变差，有必要降额使用。

1.5x5米的球磨机每小时

球磨机大瓦发热，发生烧瓦事故或接近烧瓦时，应立采取强制冷却措施，不得立停车，以防造成“抱轴”的恶性事故。为了防止从衬板螺栓孔往外渥灰，避免淋在筒体上的冷却水（对水泥磨）渗入磨内，衬板螺栓在紧巾筒体外壁处应缠上两圈石棉绳（或青麻加白铅油），以便保证密封。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/GrtB15B8y1X.html>