

## 圆锥磨动锥定锥图纸怎么绘图

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 圆锥磨动锥定锥图纸怎么绘图

型号最大给料尺寸最小排矿口电机功率生产能力（吨每小时）-开路循环，闭边排料口-设备的起动和停机应根据电机型号选配合适的起动器，由起动器起动。

注意事项给料粒度配比适当自动控制装置；破碎机排料去通针对所破碎的物料正确的选择破碎腔在破碎腔范围内给料分布均匀输送带的规格与破碎机的最大出力能力相适应；适当的选择预先筛分和闭路筛分的筛子规格。

动锥体总成：动锥上部采用螺栓连接固定有给料板组件，下部安装有球面轴瓦，可以与安装在套筒内的球面钢瓦相配合；动锥外部安装有高锰钢制成的动锥衬板，动锥体与其衬板之间的空隙充灌有环氧树脂动锥内部安装有上下高铅青铜衬套。热装配技术保证：圆锥锥体加热前，在支承架上用水平仪找正确保锥体水平平稳； 主轴用行车吊起后，必须保证与锥体中心线与水平线垂直； 连接测量孔径。

上海振拓机械正在以高速的发展，在行业内的影响力也越来越大，但是我们始终不会忘记公司的宗旨，为客户提供比竞争对手质量更好成本更低使用更方便服务更优质的产品，是上海振拓机械创新的出发点和落脚点。

破碎壁的更换圆锥破碎壁是用圆锥头固定在圆锥躯体上的，二者之间浇铸有锌合金，新安装或新更换的圆锥破碎壁工作 - 小时后，应检查其紧固情况，发现松动应立紧固。矿山机械设备生产基地在上海，主要产品有：颚

## 圆锥磨动锥定锥图纸怎么绘图

式破碎机反击式破碎机单缸液压圆锥破碎机西蒙的斯圆锥破碎机振动给料机振动筛等等本公司年产耐磨铸钢配件余其主要钢种有：高锰钢，超高锰钢，中铬铸铁，高铬铸铁，中碳合金耐磨钢等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/lxrXYuanZhuiTeY78.html>