

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 陶瓷用啥高岭土

粘性是指流体内部由于内摩擦作用而阻碍其相对流动的一种特征，以粘度来表示其大小作用于单位面积的内摩擦力，单位是。

高岭土类矿物属于：型层状硅酸盐，晶体主要由硅氧四面体和铝氧八面体组成，其中硅氧四面体以共用顶角的方式沿着二维方向连结形成六方排列的网格层，各个硅氧四面体未共用的尖顶氧均朝向一边；由硅氧四面体层和铝氧八面体层公用硅氧四面体层的尖顶氧组成了：型的单位层。编辑高岭土类矿物是由高岭石地开石珍珠石埃洛石等高岭石簇矿物组成，主要矿物成分是高岭石。粒度分布是指天然高岭土中的颗粒，在给定的连续的不同粒级以或微米筛孔的网目表示范围内所占的比例以百分含量表示。气孔率下降到最低值，密度达到最大值的状态，称为烧结状态，相应的温度称为烧结温度。

粘性和触变性是指流体内部由于内摩擦作用而阻碍其相对流动的一种特征，以粘度来表示其大小作用于单位面积的内摩擦力，单位是。粘度的测定，一般采用旋转粘度计，以在含固含量的高岭土泥浆中的转速来衡量。干燥收缩分线次收缩和体收缩，以高岭土浆料干燥至恒重后长度及体积变化的百分数表示。

烧结温度和烧结范围在陶瓷工业中是决定坯料配方选择窑炉类型的重要参数。

一般据分散于水中的样品经一定时间的沉降速度来确定其悬浮性能的好坏。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/KCOzTaoCiFWLw.html>