

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



破碎机基础

"金属清扫器"检测金属清扫器的刮板边缘与增面辊筒的间隙，应该为"如果不是,就要松开刮板螺栓，重新调整刮板的位置。破碎机基础，大型机的机架需分段铸成，再用螺栓牢固链接成整体，铸造工艺复杂。故障：推力板支承垫产生撞击声产生原因：弹簧拉力不足；支承垫磨损或松动排除方法：调整弹簧力或更换弹簧；紧固或修正支承座。正常停车时，应先停止给矿，待破碎机中矿石全部排除后，才能停止主电机运转，最后停止油泵电机。颚板和侧护板定颚和动颚都由颚床和颚板组成，颚板是工作部分，用螺栓和楔铁固定在颚床上。

破碎机基础，入机物料应符合本机的技术要求，粒度不得超过规定范围，含水量与物料物性有关，不宜大于，以免堵塞入料口和产生糊机现象。（ 如果任何时候轴承不是机壳的温度超过,无论是试运行或正常生产运行,都要立停下破碎机。粗略估算，到年，我国至少新产生建筑废弃物亿如将其中转化为生态建筑材料，将创造的经济价值。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/LZriPoSuiqIpMk.html>