

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



电机槽楔怎么加工设备

-异步电动机是把电能转化为机械能的一种机电转换装置，在转化过程中要产生损耗（见图）。

电机槽楔怎么加工设备，采用磁性槽楔相当于缩小槽口宽度，削弱了齿槽效应，降低定子转子齿内的平均磁密和卡氏系数。一般用表示齿谐波磁通在定子铁芯内圆表面引起的表面损耗，而用表示齿谐波磁通在转子铁芯外表面引起的表面损耗。图为定子开口槽采用磁性槽楔和磁性槽泥时，转子齿顶表面上的磁密或气隙磁密脉动幅值的差别。追求卓越在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸不断进步。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/Tc4YDianJiG6PQs.html>