

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



不解体润滑油路清洗设备

堵塞的原因是由于发动机内积炭沉积在喷油嘴上或者由于燃油中的杂质等堵塞了喷油嘴通路。有时因制造厂没有很好地清洗干净，在工地要经过多次反复的清洗才能洁净。在众多失效原因中，磨损占，正确选用润滑剂为减少摩擦有重大的意义。

酸洗液可用浓度为稀硫酸溶液，温度加热到每根油管放在槽中浸泡分钟。润滑系统的指标有发动机工作过程中的机油压力温度润滑油的清洁度润滑油消耗量和润滑油品质等几个方面。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/TfbjBuJieZEK9W.html>