

生产铸铁用擦洗砂要用哪些设备

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



生产铸铁用擦洗砂要用哪些设备

铸件气孔：产生的原因很多，最常见的就是因为铸型中存在较多发气量大的物质，发气速度快，涂料或被砂透气性差，气体未及时排除所致。水玻璃砂以无机物水玻璃俗名泡花碱作为型砂粘结剂，生产铸铁用擦洗砂要用哪些设备具有价格低廉原材料来源广泛无毒无味使用方便等优点。生产铸铁用擦洗砂要用哪些设备，图所示为型砂个性指标与时间的变化趋势。其实，除尘设备的好坏，直接影响着再生砂的质量和成本，如果除尘设备的除尘效果不好，不但影响着工作环境污染空气，更重要的是影响着再生砂的微粉含量，其直接结果是导致混砂时由于树脂加入量的增加而加大生产成本。

树脂砂铸造法的工艺应用与研究阅读随着我国机械工业产品质量的升级和由于国际上铸件需求的增加而进一步推动出口铸件市场的扩大，国内越来越多的公司或企业选择由粘土砂干型铸造工艺转为自硬树脂砂铸造工艺。漳州地区的石英砂（海砂）全国有名，产自福建东南沿海的海岛矿区。在先进工业国家已被广泛应用，如英国近年来每年铸造用水玻璃消耗量在一万之间，其中约左右用于铸铁件生产。

塑料粒是由热塑性压克力或聚合热固胺类制成的颗粒，有角的颗粒设计，为大部分干式条状表面镀膜，提供了

有效的处理方法。

砂粒光洁，含泥量角型系数,含水量,粒度比值合理，具有良好的复用性。确定合适的砂铁比自硬树脂砂由于其强度高固化后起模分型面平整，因此其吃砂量比粘土砂的要小，但其砂铁比也有一定要求。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/VGiGShengChanzHCNG.html>