

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立磨机hr3400

操作中调节料层厚度的前提是做到系统拉风与喂料量的匹配，拉风过大将造成磨内物料走空，料层变薄，振动变大；拉风过小则物料进出不平衡，料层增厚，粉磨效率下降，甚至造成饱磨。

由窑尾高温风机排出的废气经增湿塔降温的废气的一部分与循环风混合进入立磨与磨内物料进行热交换后，带起物料经分离器进行分选。有两种性质的掉砖：其一是在开窑前关闭检查门用砖封闭时不小心，或是在打开检查门处理堵塞时不本文引用。

这种现象通常发生在物料易磨性差的磨上，由于易磨性差，保持同样的台时能力所选的立磨规格较大，产量没有增加，通风量不需按规格增大而同步增大，但喷口环面积增大了。

以上现象表明，液压系统已出现了严重的故障，如不能及时解决，将对电动机及泵各类油阀及液压缸等油路元件造成进一步的损害。

立磨机hr，在安装调试和试生产阶段遇到了很多意想不到的问题，比如锁风下料器频繁堵塞跳停吐渣多磨辊轴承温度高等诸多问题，都得到了妥善的解决，使试生产能够如期顺利进行。

缺点：食物得先切成小块才好加工，否则有可能因为太大块而落不到下面刀片的位置，导致刀片空转。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/VHNHLiMoCCPZF.html>