

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



hp1003

磨煤机石子煤排量大的原因分析及处理措施摘要通过对型中速磨煤机排渣量大，造成磨煤机运行异常石子煤刮板损坏不能经济运行等原因进行分析，结合实际情况，制定了解决方法。上海重型机器厂有限公司外来杂物，诸如纸片破布稻草木块和木屑之类堆积在内锥体内和磨煤机的其hp1003部位。上海重型机器厂有限公司拆开上轴承座盖板，使hp1003滑下，搁置在密封耐磨衬环上。叶轮装置安装在磨碗外周上，hp1003能使通过磨碗外经与分离器体之间环隙的热空气均匀分布，从而控制磨煤机碾磨区域的风粉混合物。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/VJguHPxfhXD.html>