

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



树脂砂破碎机

如果采用榔头破碎，砂的粒型容易受到破损，增加了粉尘，降低了砂的纯度，大大提高树脂和固化剂的用量，降低了砂的回用率，而且，榔头破碎机里面不能够进入铁屑，如果进入铁屑容易出危险，发生事故，所以建议客户采用树脂砂振动破碎再生机。（砂斗满自动停止破碎再生系统） 注意事项，破碎机要注意定时清理，否则栅格板易堵塞影响下砂过砂量不能超过再生机负荷，否则电机会超载保护空开掉闸断电风选分离机根据再生砂的粒度耐火度及树脂的加入量调整风量的大小及风幕的薄厚。 把操纵方式在电控柜上转换成测量（计时）位置，把所需测量的液料如树脂剂的阀开关在开的位置，用容器接好出液口待自动准备后接下启动的按钮，液料流出秒钟关闭。编辑树脂砂生产线操作规程（注意事项）一操作工对生产线的认知生产线的构成：包括落砂系统破碎系统再生系统砂调统气送系统除尘系统等。型号-电机功率-生产率筒体直径可根据用户的实际情况增加落砂框装置。

检查砂调大闸门是否灵活气动压力是否在正常范围内出料是否通畅。气孔:主要有两种对气体演化树脂砂的气体侵入性气孔形态化合物含氮树脂浇在原子氮和分解氢到铁液冷凝成气体分离,太晚时形成针孔。久久信息网只为传递信息，我们不做任何双方证明，也不承担任何法律责任。

除尘器工作时严禁在生产线上使用焊接设备，否则易吸入火星烧穿布袋。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/XVRcShuZhiCcVzI.html>