

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



pyyz-1200液压圆锥破碎机

安装与维护编辑机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，pyyz-1200液压圆锥破碎机应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查。该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。pyyz-液压圆锥破碎机，清洗时应采用尽可能大的流量，使管路中的液流呈紊流状态，并完成各个执行元件的动作，以便将污染物从各个泵阀与液压缸等元件中冲洗出来。排矿口尺寸可用固定在钢丝上的铅锤，在衬板磨损不大的情况下，沿破碎腔四周大致均布的四点上进行测试，测试用铅锤直径应大于预定排矿口尺寸。液压圆锥破碎机是引进德国高端技术，并结合中国金属材料性能而设计的一款高性能破碎机，主要用于金属矿山建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节，因其破碎能力强产量大，更多的被用于中硬物料的破碎。

判断液压油中混入水分的程度，通常有两种方法，一是根据其颜色和气味的变化情况，如液压油的顏色呈乳白色，气味没变，则说明混入水分过多。在同规格中机器的主要零部件，如：破碎圆锥部偏心套部传动部下机架部上机架部液压缸部及各部件所属主要零件易损件应具有互换性。pyyz-液压圆锥破碎机，可能故障原因：由于过热导致零件膨胀变形。

当排矿口调整到最小尺寸时，破碎壁与轧臼壁在整个圆周上应保持相等的排矿间隙，当出现偏差时，最大间隙

与最小间隙之间的差不得大于表的规定。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/cr4mPYGszcp.html>