

如何修理球磨机变频器

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



如何修理球磨机变频器

异步电机的损耗有铜耗，基本铁心损耗，常称为铁耗，机械磨擦损耗和杂散损耗。作为专业生产高性能变频器的普传科技股份有限公司根据球磨机工作原理和机械特点开发出大功率球磨机专用变频控制器（系统）在现实中有很好的应用。普通型变频器在低速时虽然具有转矩提升功能，但提升不足，电机转矩可能无法满足启动或低速稳速运行的需要，如果提升过大，又可能使因磁路饱和而过流。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/dkEURuHesYCeK.html>