

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



h8800破碎机速度传感器

加热器应在启动停止，但传感器失灵可导致加热器误动作，使润滑油温升高，需更换传感器或检查其接头。破碎机控制系统利用这些输入信号来启动和停止各马达，激活报警信号以及在紧急状态下关闭破碎机主电机。

偏心体上耐磨板的最小厚度为，由于其过度磨损使偏心体下移，导致齿轮顶和齿侧间隙过小发出噪音，因此耐磨板需定期检查和更换。h破碎机速度传感器，由于油质不好使润滑作用失效，导致油膜破裂，衬套磨损严重出现烧套现象。过铁或排料不通畅等原因，会造成破碎力加大，推力轴承组受力过载，使油膜破裂而烧损。

破碎机采用陡锥高摆频小偏心距，底部单缸液压支撑和顶部行星架结构，简单紧凑运行平稳可靠。

在油泵出口端有组共个过滤器，过滤器堵塞会造成系统中流量下降，过滤器两侧压差高，因此需定期检查更换。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/f4N3H8R6X14.html>