

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨煤机绞龙

在磨煤机入口再循环挡板转轴上加装开度机械指示制粉系统磨煤机入口再循环挡板易出现断轴故障，应在磨煤机入口再循环挡板转轴上加装开度机械指示，以便及时正确检查其实际开度。磨煤机；绞龙轴承；温度高；热风；轴承座；中图分类号：-设备简介韶关发电厂号机组系机组，于年月投产，锅炉为东方锅炉有限公司引进美国福斯特惠勒能源公司技术设计制造的自然循环煤粉锅炉。粗粒的煤粉靠重力的作用落回到中空轴入口，与原煤混合在一起重新进行研磨，磨好的煤粉悬浮在一次风中，从分离器出口输送到燃烧器，然后喷进锅炉内进行燃烧。加强对制粉系统的监视，磨煤机绞龙故障象征出现时，应立停止该侧给煤机运行，就地检查确认绞龙是否停转。

磨煤机绞龙，特别是驱动端大瓦温度经常超过报警温度，为了降温，在轴瓦处专门加装了一台轴流风机进行通风冷却，如果环境温度高则效果不明显。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/fpfaMoMeiGN8g5.html>