

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 碎煤机筛条pck-1212

（轴承最高温度为）空载运行时应密切注意，轴承温度的变化，电流是否稳定，有无异常振动及不正常声音，轴承座的振动单峰值不应大于（刚性基础），弹性基础根据基础的性质定，但最高不得超过。煤在磨煤机中被磨制成煤粉，主要是通过压碎击碎和研碎三种方式进行。主要防护措施：所有施工人员必须经过三级安全培训并考试合格后方可上岗工作；特殊工种必须持劳动部门颁发的特殊作业操作证；施工人员必须配备必要的劳动保护用品。山西省电建四公司 碎煤机室作业指导书，对特殊工种要配备专用防护用品。高处作业的平台走道破道等均装高处坠业防护设米高的防护栏杆和厘米高落施不全的挡脚板，或设防护网。本厂主要生产系列破碎机鄂式破碎机辊式破碎机反击式破碎机系列直线振动筛型回转筛（滚筛），型固定带式输送机轻型带式输送机移动式输送机移动式输送机系列提升机螺旋输送机等。

碎煤机筛条pck-，钢筋绑点必须逐扣绑扎，不得漏绑松绑，绑扣铅丝不得接触模板。破碎机安装操作流程——一般规定第条转载机破碎机司机必须经过培训，达到“三懂”（懂结构懂性能懂原理“四会”（会使用会维护会保养会处理故障），经培训考试合格，取得合格证后，方准上岗操作。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/iJJSSuiMeiE4c0R.html>