

3.20x13m水泥磨

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



3.20x13m水泥磨

旋转包机运行中应注意事项：. 旋转包机开机时，应先合上电源，再缓慢地转动调速旋扭，旋转筒开始转动，其旋转方向从上俯视必须为顺时针方向。与破碎机相比这就是：由液压系统提供的挤压力达到几百吨甚至上千压力高。要经常检查滑履轴承润滑系统运行情况和供油是否充足，要注意补充润滑油。

辊压机喂料疏松，不能形成一定厚度的料饼，起不到应有的挤压作用，增大了调试难度。xm水泥磨，换库时要注意各闸板的位置，换库后要注意入库斗提的运行情况。

磨机运转前应慢转度以上，使中空轴和轴瓦间形成油膜，慢转后，检查辅助传动是否完全脱开，确认限位开关是否到位。挤压辊装配部件在吊装前，要对上下滑动表面，油孔水孔等处进行认真地清理。“包球”处理措施处理“包球”，切不可像处理“饱磨”那样，采用减少或停止喂料的方法。 . 检查紧袋架紧袋胶轮上的磨损情况，若不能使包装袋夹紧时，应及时调整或更换。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/iLby32z3zBa.html>