

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 上重磨煤机

我国无烟煤的储藏量较大，仅次于烟煤，多分布于华北西北和中南地区。 ) 煤粉细度煤粉细度表示一定粒级的煤粉含量的百分比,用煤粉在筛孔尺寸为微米筛子上筛后剩余量的百分比来表示。

上重磨煤机，每一热电阻发出一信号到用于联锁报警指示及轴承温度监视。磨煤机的维修：设备维修时要做好以下工作，检查主机前后轴承室轴承润滑状况，如油脂积垢，要清洗干净，要更新润滑脂，看其轴承磨损状况，看其是否需要更换。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。

) 一次风压力调节制粉系统对一次风的要求除了满足磨机出力的流量外上重磨煤机还包括任意出力下一定的一次风压，以保证磨机在任何负荷下，一次风压力始终维持在所需范围内从而保证煤粉的正常输出。料位的调整

) 磨负荷与风量的调节磨分离器出口的一次风与煤粉之间的质量之比称为磨机的风煤比，该量表征了对于本型号的双进双出球磨在额定的转速下，携带单位质量的煤粉需要的一次风的总质量。但是，给煤机所给出的原煤要经过研磨输送燃烧才能转变为锅炉输入热量，从给煤机给煤量变化到锅炉输入热量变化需要有一个过程，有

迟延；另一方面，燃煤品质水分含量等也是随机变量，燃煤发热量是随机变化的，因而燃料量包括燃油量与锅炉输入热量间不能精确对应。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/jFqKShangZhongr0E2p.html>