

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



zgm80型中速磨煤机分离器壁厚

上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要求，可以用材质为铝 - 铜 - 镁系中的典型硬铝合金，其成份比较合理，综合性能较好。锅炉受热面有几种腐蚀，如何防止受热面的高低温腐蚀？答案锅炉受热面的腐蚀有承压部件内部的垢下腐蚀和管子外部的高温及低温腐蚀三种。磨煤机运转时，下磨环由减速机带动水平转动，磨环不转，磨球在上下磨环之间的环型滚道中滚动和自转。

同时负水锤时，如压力降得过低，可能使管中产生不利的真空，在外界大气压力的作用下，会将管道挤扁。磨煤机内部着火的处理对策一般为：发现着火迹象，应立减小通风量，适当加大给煤量。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/ly8mZGV9pfV.html>