

炭黑生产工艺流程图

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



炭黑生产工艺流程图

现将有关方法简介如下：一沉淀法沉淀法又称湿法，主要原材料为石英砂纯碱工业盐酸或硫酸或硝酸或二氧化碳。粉状炭黑经湿法造粒机造粒成型，进入回转干燥，再通过提升筛选磁选，存放到产品贮罐。其成分主要是元素碳，并含有少量氧氢和硫以及其他杂质和水分等，其微晶具有准石墨结构。本实用新型具有工作时能耗小研磨出来的白炭黑细度均匀生产效率高等优点。本发明是针对隔板的特殊需求而制备的白炭黑，工艺合理可行，可以满足隔板在纯度物理性能电性能孔隙率等方面的技术要求。

最后通过对滤液和滤饼的除杂和后处理获得最终产品纳米氧化铝粉体和超细白炭黑粉体。经过处理后的气相法白炭黑的堆积密度大大提高，又克服了在混炼过程中的粉尘飞扬，同时气相法白炭黑在橡胶中的分散性以及和橡胶的相互作用也得到提高，可获得高性能橡胶材料。概算投资项目总投资，固定资产投资效益分析年销售收入，利税，投资回收期预计年二项目由来白炭黑是白色粉末状射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀二氧化硅气相二氧化硅超细二氧化硅凝胶和气凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。

根据生产要求，设置了空机站，有台空压机，用于全厂的压缩空气供气。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/nA4nTanHeirBvL0.html>