

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 铝铁矿选矿工艺流程

年，总产量人高品位铁矿石万其中重点企业万公至地方国有企业万公较。弱磁性铁矿选矿主要用来选别赤铁矿褐铁矿镜铁矿菱铁矿假象赤铁矿或混合矿，也就是所谓的“红矿”。

此类矿石常有自溶性成分碱性脉石矿物，应该注意保持精矿的自溶性。此类矿石一般用重选浮选强磁选，或其联合流程回收铁矿物，用浮选回收磷或硫化物。

根据小试及连选试验结果，年月至月间，公司在选矿厂一选车间”系列进行了两段连续磨矿中矿返回二次分重选一强磁选一反浮选工艺和两段连续磨矿中矿返回二次分强磁选一重选一反浮选工艺两种流程的工业试验。鞍钢早在年代初就在烧结机上成功地把酸性烧结矿制作方法改为碱性烧结矿制作方法，在世界上第一个用消石灰或生石灰作熔剂解决了细精矿烧结问题。铝铁矿选矿工艺流程，为了获得高品位精矿，分选出磁铁矿精矿再用反浮选或击振细筛等方法加以处理。攀枝花铁矿通过磁选获得左右的钒铁精矿，磁选后的尾矿通过弱磁扫选 - 强磁选 - 重选 - 浮选 - 干燥电选，获得钛精矿和硫钴精矿，回收钛和钴。

其主要内容包括：铁矿物与铁矿石碎矿与磨矿铁矿选矿工艺及设备磁铁矿选矿赤铁矿选矿镜铁矿选矿褐铁矿选矿菱铁矿选矿选矿厂取样及金属平衡铁矿石化学分析等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/nu3iLvTieiYEkD.html>