

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### smc—2000环式碎煤机控制

掌握翻板线路动作情况就能实现不同工况下的操作：对对直漏筒直漏筒对直漏筒对对直漏筒对。先将配料皮带机机架不动，在一点堆煤，当煤堆到顶定高度后，机架行走一段距离再继续堆。

在调试过程中要注意保持动平衡，如果机器在运转中产生剧烈振动，可考虑是动不平衡现象，需调整转子的回转轴线，使之和smc—2000环式碎煤机控制的主惯性轴线相一致。

smc—环式碎煤机控制，建议新建电厂碎煤机加装减振装置，减小碎煤机对支承基础的振动。环式碎煤机的特点是：环式碎煤机是利用高速回转的环锤冲击煤块进行破碎的，与其他破碎机相比，结构简单紧凑，故破碎效率高，维护量小，能够自行排除一部分杂物及铁件，噪声小。smc—环式碎煤机控制，通知集控室准备打开人孔门使用工具清理内部积煤。smc—2000环式碎煤机控制利用高速冲击和低速碾压的综合作用来破碎物料，因而可获得更细的产品，主要用来为发电厂破碎煤炭，但也可用于石膏盐化工原料和一些中硬物料的破碎。

完成啮合 接好线，将速断保护投入，整定电机启动时间内速断电流小于开断电流,延时，启动时间设为，突加

—电流大于开断电流,此时速断不动作。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/qw07SMTUM1u.html>