

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



hrm-3400型立磨磨盘压环

磨机吐渣严重，可能原因：磨机过载；磨机通风量过小；磨内挡料圈磨损或损坏；磨机进料口出风口或收尘器及管道法兰连接处漏风严重；锁风喂料机磨损严重，锁风不严。但不要拉的太大，要考虑风管是否能承受那么大的负压电耗产品细度。原料煤立磨全部实现国产化，为今后长期使用维护及备品备件供应提供了有力保障。公司采用先进的自动化堆焊设备，先进的堆焊技术工艺，优质耐磨堆焊材料，实施严格的质量控制，为用户提供优质的产品。

详细系统干法制砂案例客户状况：该公司业已在制砂行业有着丰富经验，与世邦机器一直维持着良好的关系，为了改善制砂品质提升产品附加值，从世邦机器购买了一套-制砂成套设备。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/sVANHRZSFtg.html>