

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



50破碎机

破碎机，板锤固装在高速旋转的转子上，并沿着破碎腔按不同角度布置若干块反击板。

矿块在两个相向旋转的圆辊夹缝中，主要受到连续的压碎作用，但也带有磨剥作用，齿形辊面50破碎机还有劈碎作用。

锤柄在破碎机中同样承受着相当大的载荷，相对而言，若我们采用钢来制造锤柄，钢的韧性就不是很好，当机器长时间工作时，很容易断裂，将造成非常严重的经济损失，对于材料的技术要求主要有：材料经锻打后，去应力退火。锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，风镐的启动装置位于手柄套筒内。

板锤固装在高速旋转的转子上，并沿着破碎腔按不同角度布置若干块反击板。轴套转动时，破碎锥绕机器中心线作偏心旋回运动50破碎机的破碎动作是连续进行的，故工作效率高于颚式破碎机。风镐作业时，使镐钎顶住施工面，另一端通入气缸，推压手柄套筒，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，在气缸壁的四周有许多纵向气孔，配气阀随自动配气，气缸后端装有配气阀箱。为了简化机器结构，通常都把其中一个飞轮兼作传递动力用的皮带轮。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/uHzc50oAxZF.html>