

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨煤机hp1063

磨煤机hp，在闸板的关闭一段时间之后，正常排出的杂物会积存在侧机体里。给煤机堵塞，中心给煤管或低通风量堵塞节流孔或格条分配器（如系统中装有这类装置）检查和清理给煤机或中心给煤管。因为煤粉管里的输送速度过低会使煤粉沉积，这种情况导致煤粉管道堵塞着火。检查热冷风门磨煤机和给煤机密封空气阀门和磨煤机排出阀已经关闭。

磨煤机的输出煤粉细度太粗这是一种欠佳的运行工况，因为煤粉细度太粗会影响锅炉的燃烧工况。

磨煤机hp，如果安装了暗性系统，在打开检修门之前必须证实隋性阀门是关闭的。

因为煤会堵塞石子煤排出，在侧机体内堆积起来造成磨煤机着火的很大隐患。钢球磨笨重庞大电耗高噪声大；但对煤种的适应范围广，运行可靠，特别适宜于磨制硬质无烟煤。因为通风量较高使得煤粉管道和磨煤机内部磨损加速同时可能降低煤粉细度。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/yLksMoMeipM5NI.html>