

河北轴对轴滚式鄂式报价

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



河北轴对轴滚式鄂式报价

宁波瑞新仪器有限公司专业代理瑞典SKFTKSA激光轴对中仪，我公司以“诚信为本，质量为先”的企业文化，瑞典SKFTKSA激光轴对中仪为消费者提供高质量的产品。直观的图形界面输入机器尺寸屏幕操作引导动态显示调整数值保存对中结果直观：模拟的图形化界面，英寸带背光显示屏，数字/字母键盘，使操作过程更简单动态显示：在进行对中修正的过程中实时显示联轴器和地脚读数，使对中调节更快更方便内置对中建议：预设或用户自定义的对中容差表方便对对中结果的评估对中数据共享：对中设置和结果可保存到仪器内存，并通过USB电缆与PC机通讯。软脚检查：“软脚”功能帮助确认检查机器所有地脚处于一个平面上，这是进行轴对中所需的最基本的检查易于预对中：对轴对中差得大的机器，激光光线和光学器件上的刻度线有帮助快速完成预对中测量单元快速定位：使用测量单元上的水平仪，可以快速定位测量单元全球通用：图示化语言，操作过程只有三步，测量单位有英制和公制可选，满足全球用户的需要方便各种用户使用：快速入门手册提供了操作技师快速熟悉对中过程的关键信息。直观的图形界面直观：模拟的图形化界面，英寸带背光显示屏，数字/字母键盘，使操作过程更简单；动态显示：在进行对中修正的过程中实时显示联轴器和地脚读数，使对中调节更快更方便；内置对中建议：预设或用户自定义的对中容差表方便对对中结果的评估；.对中数据共享：对中设置和结果可保存到仪器内存，并通过USB电缆与PC机通讯。

在不需要专用软件支持的情况下，就可以完成共享；软脚检查：软脚&rdSKF激光对中仪联轴器TKSA/TKSA设备故障检测仪详细参数激光对中仪TKSA是一款易于使用的激光对中仪，不需要专门的培训就可操作。激光对中仪TKSA功能特点：对中显示：实时显示联轴器和地脚读数，使用对中修正快速而方便软脚检查：软脚功能帮助确认检查机器所有地脚处于一个平面上，这是进行轴对中所需的最基本的检查易于预对中：对轴对中差得大的机器，激光光线和光学器件上的刻度线有助于快速预对中测量单元快速定位：使用测量单元上的水平仪，可以快速定位测量单元全球通用：图示化语言，操作过程只有三步，测量单位有英制和公制可选，满足全球用户的需要易于新手掌握：快速入门手册提供了操作技师快速熟悉对中过程的关键信息。

激光对中仪TKSA的特性和益处：采用最新的激光技术可获得极高的精度简便易行：三步法，测量 - 对中 - 记录显示装置能清晰地实时显示对中过程中的实际值，不需要对对中结果进行重新检验。一．产品名称：激光对中仪二．产品型号：E（彩屏蓝牙无线锂电）产品特点：n彩屏,便于观察n蓝牙，传输方便n充电锂电池，节省电池成本n同步或异步盘车，易满足现场调整要求n导航键加功能键操作，有效防止误操作。

六．功能：nHorizontal--（--点法水平机械对中）nSoftfoot（软脚测量）nEasyTurn（任意三点法水平机械对中）nCardan（偏置轴对中，需领购附件）nVertical（垂直机械对中）nMachinetrain（机组对中）nRefLock（参考点锁定）。性能特点 超大屏幕，超大字体，读取更方便 电路简约，一个电路板完成全部工作，世界水平 结构合理，符合国人使用习惯 继承经典，具备DT-全部优点 测角精度，双面液晶显示，电子气泡补偿精度，补偿范围 带激光对中激光指向产品详细参数技术参数DT-L望SKF激光对中仪联轴器TKSA0/TKSA设备故障检测仪库号：RL激光对中仪TKSA0是一款易于使用的激光对中仪，不需要专门的培训就可操作。激光对中仪TKSA功能特点：对中显示：实时显示联轴器和地脚读数，使用对中修正快速而方便软脚检查：软脚功能帮助确认检查机器所有地脚处于一个平面上，这是进行轴对中所需的最基本的检查易于预对中：对轴对中差得大的机器，激光光线和光学器件上的刻度线有助于快速预对中测量单元快速定位：使用测量单元上的水平仪，可以快速定位测SKF激光对中仪联轴器TKSA/TKSA设备故障检测仪库号：RL激光对中仪TKSA是一款易于使用的激光对中仪，不需要专门的培训就可操作。动态显示：在进行对中修正的过程中实时显示联轴器和地脚读数，使对中调节更快更方便对中数据共享：对中设置和结果可保存到仪器内存，并通过USB电缆与PC机通讯。软脚检查：软脚功能帮助确认检查机器所有地脚处于一个平面上，这是进行轴对中所需的最基本的检查易于预对中：对轴对中差得大的机器，激光光线和光学器件上的刻度线有帮助快速完成预对中全球通用：图示化语言，操作过程只有三步，测量单位有英制和公制可选，满足全球用户的需要方便各种用户使用：快速入门手册提供了操作技师快速熟悉对中过程的关键信息。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/Lq1HeBeiM3QiA.html>