球磨机能否磨到400目

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

球磨机能否磨到400目

这是由于瓦座调整故障,使瓦面与中空轴轴颈小面积接触静载荷变大造成的。球磨机能否磨到目,为了及时发现缺陷病消除隐患,以保证其磨机正常运转,除了日常的维护外,球磨机能否磨到400目还需要定期停磨,(建议每月一次)对重要部件如中空轴主轴承筒体减速机大小齿轮等作认真检查,作详细记录。对于不同规格型号的球磨机,具有不同的使用规格,因此,在购买球磨机的时候要注意球磨机的选择。指定粒级利用数指球磨机单位有效容积每小时磨碎物料新生成的指定粒级。因此,设备到货要经过一个试运行的过程,只有检查过设备没有问题了,客户才能放心的投入生产加工。

原文地址:http://jawcrusher.biz/faq/AIOUQiuMofURgo.html