

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



1315反击破转速

除了肘板中部强度过低，其强度不足以克服因正常破碎矿石产生的破碎力而损坏外，可能是拉杆弹簧压得过紧，再加上工作时的破碎力使其过载而断裂，可适当调松弹簧。

硬岩反击破配有多功能液压站，具有液压高速排料间隙，反击板稳定减振以及机体自动开启等多功能。上午，黑龙江省龙铁嫩北新兴建材有限公司在黑河市嫩江县举行隆重的奠基仪式，黑龙江省铁路集团领导黑河市领导嫩江县领导及嫩江县各部委办局农垦九三局中直企业厂矿企业施工监理单位等领导出席了奠基仪式。机器在运转过程中，破碎腔内部产生敲击声非常剧烈的详细处理方法：) 应立关闭破碎机电源，停车并清理破碎腔。

落在转子上面的料块受到高速旋转的板锤的冲击，获得动能后以高速向反击板撞击，接着又从反击板上反弹回来，在破碎区中又同被转子抛出的物料相碰撞。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/B2WU13WzobZ.html>