

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



mls4531a立磨缓冲

mlsa立磨缓冲，立磨振动跳停第十三次开磨（运行时间分）：开磨投料-：磨机跳停其中磨筒体的。该缓冲器从磨机试运行起便存在大量技术问题，整体更换超过台次，类似维修更换密封的小修小换，几乎每月一次，每年用在缓冲器维修上的费。效果以上动作连续执行后，档 档和 档轮带与托轮面基本接触，窑筒体基本恢复正常，回转窑连续慢转，升温投料。当物料性质和磨机工作参数稳定时，挡料圈的高度也就基本决定了料层的最大厚度。

) 为了方便充氮，把原先的氮气腔从前端改到最尾部；同时加大氮气腔容量，提高缓冲力度。问题分析及解决从长期运行情况看，型液压缓冲器存在的问题主要有以下几点：) 缸径太小，承载能力不足。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/DUIhMLSluGf.html>