

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



zgm型中速辊式磨煤机cad图纸

原煤用车或船运送到发电厂的储煤场南京协鑫污泥发电厂是用运煤船到电厂码头，再用输煤皮带输送到煤斗。机壳安装时没有检查机壳上拉杆密封中心线与拉杆座中心位置的重合情况影响：导致液压加载拉杆安装后不垂直，影响磨辊加载。注：水平中心线贯穿了磨煤机减速机磨煤机电机盘车三大部分。施工队伍立组织人员进行抢修,检查磨煤机内没有大块,排渣箱内有积煤,刮板安装间隙等无异常,清理渣箱内积煤后恢复备用。

煤中夹带的杂物如石块黄铁矿块和金属块等被抛至风环处后，由下而上的热风不足以阻止zgm型中速辊式磨煤机cad图纸们下落，经风环由刮板刮落至杂物箱内。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/DtiYZGTawUZ.html>