

选镁砂需要什么设备

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



选镁砂需要什么设备

选镁砂需要什么设备，电熔镁砂多路共地冶炼炉本实用新型为一种用于获得高纯度结晶氧化镁砂的电熔镁砂冶炼炉，其主要结构特点是炉体内具有多路-路星点并联的三相石墨电极。产品烧结程度好，结晶致密，是生产中档镁质耐火制品的优质原料，也可用于制造各种镁砖镁铝砖捣打料补炉料等。

菱镁矿在-下煅烧逸出，所得的镁砂为软质多孔疏松物质，不能用于耐火材料；菱镁矿经-煅烧所谓烧死的镁砂称烧结镁砂。在建材工业上可制做胎子板刨花板保温立柱栏杆人造大理石石棉瓦普通瓦墙板铺设地面。

由于增加了耐热保温层，减少了热能的扩散，降低了能耗，炉内温度均衡，矿石熔化完全，质量一致，提高了产品的品位。阐述建设电熔镁砂项目设计用能的情况，以科学严谨的评估方法，客观全面地分析电熔镁砂项目合理用能的先进点和薄弱环节，判定电熔镁砂项目合理用能的政策符合性科学性可行性，提出合理用能的建议措施。

方镁石晶粒尺寸随煅烧温度的提高和保温时间的延长而相应地增大，其抗水化性和抗渣侵蚀性也相应增强。

制品烧成原时镁砂铬铁矿的部分松散效应，在预反应料煅烧时完成，所以制品气孔率低，是具有均一组织结构

的低气孔率制品。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/EzUCXuanMeiWxCmM.html>