

## 干选钢渣有几种

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 干选钢渣有几种

在钢渣车间设置高架泼渣盘，利用吊车将渣罐内液态钢渣泼在渣盘内，渣层一般为一厚，然后喷以适量的水促使急冷破裂。

渣罐接渣后，运到风淬装置处，倾翻渣罐，熔渣经过中间罐流出，被一种特殊喷嘴喷出的空气吹散，破碎成微粒，在罩式锅炉内回收高温空气和微粒渣中所散发的热量并捕集渣粒。这种方式虽然能够加工比较细的干粉物料（一般能够达到目），但是对于硬质物料的加工确是一个“软肋”。

钢渣磁选加工线对环境的影响：噪声影响磁选加工线的鄂式破碎机圆锥破碎机振动筛等产生的噪声高达分贝，影响听觉降低工作效率。钢渣球磨机具有投资少，较同类产品节能省电，结构新颖操作简便使用安全性能稳定可靠等特点，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。

## 干选钢渣有几种

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/H0yiGanXuanAxY2n.html>