

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



锌冶炼工艺

公司积极开展矿产资源整合和风险勘探工作，目前紫金在当地控股矿山一座，参股矿山一座，控制锌资源金属量多原料自给率可达以上；现有矿权个，矿权面积余平方公里。其：铅的锌冶炼工艺还原剂采用的是焦炉煤气，因而不适宜用于没有煤气的地区。锌精矿来源较广，成分复杂不均，目前进入我分厂原料的精矿有新疆河北东矿万城天津（澳大利亚秘鲁），除此之外平均每天约有吨锌浮渣进入仓。大型的有实力的厂家或代理公司在分析仪表的维修维护及备件供给等方面较有保证。

侧吹锌冶炼工艺还原炉床能率很高，时间上可以与底吹炉烟化炉相匹配，取消了电热前床，节省大量的电能及石墨电极，使能耗降低。

锌冶炼工艺，高：）氧化段产出部分粗铅；）采用富氧熔炼，反应速度较快；）氧化段生成的液态高铅渣直接流入锌冶炼工艺还原炉，流程紧凑，效率高。其矿浆中的铁杂质以沉淀的形式进入底流送往过滤工段过滤以固体渣形式排放。

高铁闪锌矿精矿经焙烧中性浸出低酸浸出，低浸渣经磁选机磁选分离铁酸锌，非磁性渣经高酸浸出进一步处理；铁酸锌经锌冶炼工艺还原焙烧分解为四氧化三铁和氧化锌，分别作为浸出液磁流体除铁工艺的磁种和中和剂。图万洋三连炉炼铅工艺流程图如图所示，三连炉中氧化炉可以是氧气底吹炉，也可以是奥斯麦特炉艾萨炉氧气侧吹炉等，锌冶炼工艺还原炉为氧气侧吹锌冶炼工艺还原炉，烟化炉增加渗铅装置改进。其：风口采用底吹炉上用的多孔风口，不但风口易损，而在紧急情况下（如设备事故，突然停电停风停气），风口无法关闭，只有任其烧损或堵塞，重新开车起动困难。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/IZTLXinYeAcqJB.html>