

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



河北煤矿机械设备

液压缸要求液压缸镀烙层出现轻微锈斑，每处面积小于？整体上下不多于处，用油石修复达到要求的粗ae度后，方允许使用，否则应重新镀铬，修复后尺寸应符合原设计要求。

检修中各项质量测定记录试验记录零部件检修记录和技术检验证明书等应随设备出厂，交使用单位存档。叶片根部与轮毂的间隙叶轮直径叶片根部与轮毂的间隙表叶片顶部与外壳的间隙叶轮直径间隙更换叶片后，在下列情况下叶轮可不再作动静平衡校正：同一位置的新旧叶片质量差不大于轮毂在安装叶片前，已单独经过动平衡校正，并且新叶片质量差不大于。主要扇风机机座及壳体机座安装在基础上的水平度，纵向及横向都不得大于‰。河北煤矿机械设备，为此应当建立对备件管理的监督机制，维修人员要对自己所换的备件负责。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/MoU4HeBeifjoc0.html>