

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



中速磨机

约十个钢球夹在上下磨环之间，中速磨机们上下配合的剖面图形如同字母“ ”，故又称型磨。主电机应满足磨煤机启动前，磨煤机和附属设备启动先决条件后方可启动。停机时间超过七天时应将原煤仓的煤磨完，停机时间超过三天，煤粉仓中的煤粉烧完。磨煤机在启动时防止煤粉爆炸采取的另一重要措施是在磨煤机入口挡板开启之前通入消防蒸汽或其中速磨机惰性气体。

众志成城，奋斗不止，灵活创新，黎的明人正以不畏艰辛的敬业精神向一流品牌迈进，全力为民族工业的振兴做最大的贡献。中速磨机，盘车装置启动时的技术数据：磨煤机主电机减速机润滑站润滑油泵磨煤机拉杆施加的压力减速机推力瓦油温盘车装置停机时的技术数据：减速机推力瓦油温停开 < 盘车装置启动前检查旋转方向从盘车装置后部往前（磨煤机方向）看，旋转方向应为顺时针。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/NCNiZhongSuzZvMF.html>