

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



铁矿选厂设计

一般应注意以下几点：采样点应分布在矿体的各部位，不能过于集中。第四节产品方案和产品销售本次设计最终精矿为铁精矿，钛由选钛厂进行选别，钒通过冶炼厂转化提钒提取，设计产品质量为：铁精矿品位钛含量 < 产品销售：选厂产品为铁精矿，主要供给攀钢炼铁厂攀成钢攀钢球团厂等单位。一选矿试验类型的划分选矿试验按研究的目的可分为可选性试验工艺流程试验和选矿单项技术试验三种，按试验规模可分为试验室试验半工业试验和工业试验三种。由于含有大量的杂质，使得含铁量（左右）比理论值低的多，但含量与理论值接近，质量较好。当矿山为间断工作制时，选矿厂的破碎筛分车间，视贮矿仓设置情况，确定其工作制度，与矿山或与选厂相同。

铁矿选厂设计，若无试验可参照类似选厂实际指标或《选厂设计》表。

，) 对于试验室扩大连续试验，应不少于试验矿样重量的倍，并用式进行验算；) 对于半工业试验和工业试验，应不少于试验矿样重量的倍。第二节选厂设计基础资料一设计用的基础资料设计工作是在占有充足而又可靠资料的基础上进行的。

铁矿石种类繁多，性质复杂，必须通过选矿试验来确定选矿方法主要工艺设备和流程。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/U5I7TieKuango1IM3.html>