

## 叶轮装置型号efl-3, hp1003磨煤机用

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 叶轮装置型号efl-3, hp1003磨煤机用

产品主要包括：动态分离器装置，磨辊装置，磨碗衬板及叶轮装置，减速机，电动机，润滑油站，分离器叶片，闸板阀，磨辊轴承油封等任何与磨煤机有关产品。外来杂物，诸如纸片破布稻草木块和木屑之类堆积在内锥体内和磨煤机的其叶轮装置型号efl-3, hp1003磨煤机用部位。叶轮装置型号efl-, hp100磨煤机用，外来杂物，诸如纸片破布稻草木块和木屑之类堆积在内锥体内和磨煤机的其叶轮装置型号efl-3, hp1003磨煤机用部位。

将耳轴与磨辊头脱开后，可将磨辊装置从分离器体上脱开，拆去耳轴衬套，将磨辊装置放置在便于工作的地方。原因分析是：刮板间隙过小，造成刮板与一次风室底板或环向护板摩擦；刮板连接螺栓松动，刮板下垂；刮板柱销松脱下垂，与底板摩擦；刮板柱销或垫片磨损造成刮板下垂；刮板底部有石子煤卡死不能自动排除；较大的硬质物件无法排出。

叶轮装置型号efl-, hp100磨煤机用，用铜片围绕磨碗毂一周插入间隙内。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/UOMXYeLuneaAZE.html>