

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



铁矿干选工艺

铁矿干选机磁场强度一般要求在高斯以上，选出的矿石称为中矿，品位一般在左右。为保证粉矿干选设备运行不受供电电源影响，设计双电源自动切换供电系统，见图。干法生产工艺具有矿石利用率高，节省水资源减少设备投资生产稳定运行成本低占地面积小无环境污染并可用于超贫磁铁矿难选矿等强磁性矿物干法铁精粉的磁选。

请检查堆栈跟踪信息，以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的。铁矿干选工艺，干式磁选机的主要优势为：选矿不用水分选效果好处理能力大适应行业广生产效率高。

组成部分：干选机主要由圆钢筛料仓振动给料机、皮带机强磁滚筒及分矿漏斗组成。虽然中碎后大块干选工艺可实现预先抛尾，但由于只有一台干选磁滑轮，入选量大，料层厚，甩尾不充分，破碎产品中仍含有大量的岩石，有进一步预先抛尾的可能性。

该干式磁选机（干选机）现有一代产品二代产品，采用开放式运动复合磁系，增加了分选过程中的磁翻转力度和速度，并且不粘筒不裹团具有产量高，分选净的效果。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/UdVcTieKuangQxSLA.html>