

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



pcf2022破碎机锤头

当在正常工作情况下，破碎机产量减少，电耗增加或出料粒度变粗时，应该检查锤头，壁板等其他部件的磨损情况，并进行适当的维修。铁砧位于两个转子的正下方，水平中心线上，由耐磨合金材料铸造而成，铁砧与转子外延夹角，增加了对矿石的冲击剪切作用。排料篦子排料篦子由若干条嵌入式篦条和篦架组成，嵌入式篦条由超高锰耐磨合金材料浇铸制成。

半圆形侧壁上开有锤轴抽取孔，下壳体的两端各开门一道，供抽取排料篦子和人员进入机内检修之用。

当更换衬板锤头或其pcf2022破碎机锤头易损件时，只需拆卸上下壳体的结合螺栓，利用液压油缸将上壳体绕铰轴旋转而开启，以达到更换的目的。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/UpRIPCvPbT0.html>