石油焦生产工艺

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以<mark>免费咨询</mark>在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

石油焦生产工艺

按硫含量的高低可分为高硫焦(硫的质量含量高于中硫焦(硫含量)和低硫焦(硫含量低于)。从外观上看,为形状不规则,大小不一的黑色块状(或颗粒),有金属光泽,颗粒具多孔隙结构,主要的元素组成为碳,其余的为氢氧氮硫和金属元素,不能熔融。

主要设备及辅机?罐式煅烧炉顺流式罐式炉结构?整个炉体用金属骨架支撑和紧固。料罐的水平截面为两端是弧形的扁长形,罐壁垂直或略向外倾斜,后者所谓斜罐式煅烧炉。从外观上看,焦炭为形状不规则,大小不一的黑色块状(或颗粒),有金属光泽,焦炭的颗粒具多孔隙结构,主要的元素组成为碳,占有是的英文缩写就是重量百分含量的意思。

未经煅烧的生焦电阻率很高,接近于绝缘体,经过煅烧后,电阻率急剧下降,石油焦的电阻率与煅烧温度成反比,经煅烧过的石油焦电阻率降低到左右。石油焦生产工艺,目前,国内外通用的煅烧炉有以下几种:)罐式煅烧炉;)回转窑;)电煅烧炉。

石油焦生产工艺

原文地址:http://jawcrusher.biz/faq/VZByShiYounxZbx.html