

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



石油焦生产工艺

按硫含量的高低可分为高硫焦（硫的质量含量高于中硫焦（硫含量）和低硫焦（硫含量低于）。从外观上看，为形状不规则，大小不一的黑色块状（或颗粒），有金属光泽，颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳，其余的为氢氧氮硫和金属元素，不能熔融。

主要设备及辅机？罐式煅烧炉顺流式罐式炉结构？整个炉体用金属骨架支撑和紧固。料罐的水平截面为两端是弧形的扁长形，罐壁垂直或略向外倾斜，后者所谓斜罐式煅烧炉。从外观上看，焦炭为形状不规则，大小不一的黑色块状（或颗粒），有金属光泽，焦炭的颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳，占有的是英文缩写就是重量百分含量的意思。

未经煅烧的生焦电阻率很高，接近于绝缘体，经过煅烧后，电阻率急剧下降，石油焦的电阻率与煅烧温度成反比，经煅烧过的石油焦电阻率降低到左右。石油焦生产工艺，目前，国内外通用的煅烧炉有以下几种：）罐式煅烧炉；）回转窑；）电煅烧炉。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/VZByShiYounxZbx.html>