

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



立辊磨

预防衬板跳起的办法：一是在调面安装衬板时先用砂浆把磨损部位填满二是把衬板相互之间或与压铁之间的缝隙用钢板挤紧并焊牢。立辊磨，施加在磨辊上使磨辊沿粉磨轨迹与物料床紧密接触的力有弹簧加压液压等等。立磨在工作中没有球磨机中钢球相互碰撞撞击衬板的金属撞击声，因此噪音小，比球磨机低。经过年的发展，立磨技术已经十分成熟，特别是世纪年代以来，随着预热预分解技术的诞生和新型干法水泥生产线的大型化，立磨在国外水泥工业中得到了广泛应用，其技术水平得到了进一步的提高和完善。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/WmmZLiGunf0zz4.html>