

69式颚破碎机主动轮转速应该是多少

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



69式颚破碎机主动轮转速应该是多少

目前，选厂粗碎多用鄂式破碎机或旋回圆锥破碎机；中碎采用标准型圆锥破碎机；细碎采用短头型圆锥破碎机。鄂式破碎机广泛应用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。式颚破碎机主动轮转速应该是多少，活动鄂板对着固定鄂板做周期性的往复运动，时而分开，时而靠近。为了减少连杆的惯性作用，应力求减轻连杆体的重量，所以，中小型鄂式破碎机一般采用“工”字“十”字形断面结构，而大型鄂式破碎机则采用箱形断面形式。其破碎机构由固定颚板和可动颚板组成，当两颚板靠近时物料被破碎，当两颚板离开时小于排料口的料块由底部排出。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/XID169o5DiU.html>