

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



gyp-1200

在测量排料间隙时，可用楔形木板贴着动锥衬板向破碎腔内伸，直到定锥衬板下沿与木楔的楔面接触，取出木楔测量楔面上的卡痕到平面的距离，对称两个方位测得的间隙之和为排料间隙。表润滑系统配置的油管规格型号-进油管内径回油管内径。润滑装置的配置，必须保证润滑进油和回油的顺畅。·锁紧（定）的工作原理设备锁紧是通过锁紧结构的千斤顶中的碟形弹簧的作用力使支撑环和锁紧结构的内螺纹相对调整环之螺纹圈的外螺纹有相反方向的压力，当调整环有相对支撑环和锁紧结构的运动趋势时，该压力使螺纹间产生巨大的摩擦力，从而实现锁紧。

物料颗粒之间不断改变方位，由于物料颗粒越小，晶格缺陷越少，强度越大，因此强度大的小颗粒可破碎相邻的强度大的大颗粒；在等强度颗粒中，那些晶格缺陷与剪切力方向重合的颗粒被破碎。

以前由于破碎设备的局限，一般选厂入磨粒度为随着新理论和新技术的应用，新型破碎设备不断出现，最佳入磨粒度越来越小，破磨总成本不断降低。硫化矿物以黄铜矿斑铜矿为主，脉石以白云石为主；氧化矿物以孔雀石硅孔雀石为主，脉石以白云石为主。

图表示破磨成本与入磨粒度关系，在一定工况条件下，存在一个最佳入磨粒度，此时破磨成本最低。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/ZR3eGYIVxaT.html>