

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



旧洗砂机

力拓洗砂机性能特点：该洗砂机结构简单，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离大大避免了轴承因浸水砂和污染物导致损坏的现象发生。

挖沙船价格，铁沙船价格，筛砂机价格，磁选机价格，运沙船价格，旱选机价格，采沙船价格，淘金船价格，抽沙船价格，破碎机价格，洗砂机价格，二手洗砂机。轴承故障检修转轴通过轴承支撑转动，是负荷最重的部分，又是容易磨损的部件。

制砂生产线数量多，济宁洗沙设备需求大济宁矿产资源储量丰富，制砂生产线众多。该沙场地处巢湖市和肥东县交界处，而据查，其既未在巢湖市注册，也未在肥东县注册。

据一位王姓工人介绍，日点左右，可能是洗砂机在生产过程中出现了问题，老板昂某发现后就走上高高的洗砂机，去清理滚轴里面的碎石。

这时应用细锉等工具去除毛刺，消除硅钢片短接，清理干净后涂上绝缘漆，并加热烘干。 轴颈磨损：轴颈磨损不大时，可在轴颈上镀一层铬，再磨削至需要尺寸；磨损较多时，可在轴颈上进行堆焊，再到车床上切削磨光；如果轴颈磨损过大时，也在轴颈上车削再车一套筒，趁热套在轴颈上，然后车削到所需尺寸。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/aVzpJiuXigiWJb.html>