

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



玻璃粉球磨机

值得注意的是，球磨机减速机的平衡轮与中间轮没有按规定的啮合齿标高安装，会造成球磨机高速轴小齿轮带动一侧的中间轴大齿轮，而球磨机中间轴的小齿轮带动平衡轮，球磨机平衡轮又转过来带动另一侧的中间轴，使球磨机减速机没有形成两侧均载转动，发生打点声响，这样是很危险的。要想将硅石进行深加工，需要对其进行破碎研磨分级，从而获得不同粒级的石英砂，进行销售或者深加工，可获得丰厚的利润。以上出现的问题，按其原因进行处理，唯轴瓦的侧间隙过小，或底部接触角过大，必须将磨筒体用油压千斤顶顶起，将轴瓦从轴的一侧抽出，另行刮研瓦口。四玻璃粉的制备工艺（烧结法）：将各组分的氧化物，混合均匀后放入坩埚中，在高温烧结炉中恒温小时后，水中淬冷，球磨机磨得超细玻璃粉。

球磨机电动机带减速机启动后，发生振动，主要原因是：轴承外圈活动。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/f6zBBoLiM9vN2.html>