

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



南通钢渣粉碎机

轴承升温过热:当轴承润滑不良损坏或主轴弯曲转子严重不平衡皮带过紧时就会使轴承过热。加工豆饼薯藤等饲料时，为便于粉碎，豆饼必须先破碎，其最大直径在以内为宜薯藤最好先切碎，长度控制在左右为宜如粉碎新鲜薯类，必须先切块，并加注适量的水，同时需均匀的送料，防止粉碎机超负荷影响粉碎质量。

本机所采用润滑脂应根据使用地点气温条件决定，一般情况采用锂基润滑脂。设有手动盘车装置，可以较轻松的手工转动转子，开机前把蜗杆降下来，盘车时切断电机电源确保人机安全。可通过更换轴承主轴，添加更换润滑油，平衡转子，调整皮带松紧度等方法，使轴承状况恢复正常。

二轴承：（双列向心球滚子轴承-瑞典产轴承检修：轴承一般情况下每三个月检查清理一次，如发现异常现象应及时检查排除。手机只是生活中不安定因素的一个排泄口，犹如催化剂加剧了受外界因素影响的家庭矛盾：。

江苏新业重工股份有限公司可承接粉磨系统的设计制造及安装调试服务，保证达产达标；可对各类进口国产辊压机辊面进行在线修复；对辊压机系统工程新项目进行设计，已经对旧厂区一下水泥生产线粉磨系统进行改造。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/gmXnNanTongcVtvk.html>